



Ścinki, wióry,
odpady z toczenia
i wygładzania tworzyw
sztucznych

WYMOGI JAKOŚCIOWE



ILOŚĆ

Minimalna ilość – 10 ton surowca jednego gatunku

JAKOŚĆ

Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń:
Papier, drewno, szkło, tekstylia, guma,
piasek, ziemia – do 3 % całkowitego ciężaru.
W dostarczanym towarze niedopuszczalna
jest obecność kamieni, przedmiotów
metalowych i innych ciał obcych. Ponadto
odpady nie mogą być zanieczyszczone
klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno
zmywalnymi substancjami.

PAKOWANIE

Dostarczany odpad powinien być pakowany
do big-bagów lub oktabin.

TRANSPORT

Transport dostawcy lub odbiorcy
– wymagany minimalny załadunek 10 ton
surowca.

RECYKLING

Zobowiązujemy się na pisemny wniosek
dostawcy do wystawienia dokumentów
potwierdzających recykling i odzysk
dostarczonych odpadów.